

## DECORATIVO

Tecnologia em Processos Decorativos

### INTRODUÇÃO

A beleza nos acabamentos, a assistência técnica dedicada ao cliente e a economia de consumo, a BANDEIRANTES tem soluções perfeitas para você.

<b>1. Pré-Tratamento</b>	<b>Químico</b>	<b>SUPRACLEAN 238</b> ..... Para peças de Ferro <b>DIPSOL 523-SC</b> ..... Líquido
	<b>Eletrolítico</b>	<b>BANDSFER B-520</b> ..... Para peças de Ferro <b>DIPSOL 331</b> ..... Líquido para Ferro <b>BANDSFER ZEQ 272</b> ..... Para peças de Latão e Zamak
	<b>Ativação</b>	<b>BAND ATIVA 850</b> ..... Perfeita aderência do depósito
<b>2. Cobre Alcalino</b>	<b>SAL DE COBRE SPEED</b> ..... Maior penetração, base potássio <b>NOVALUX 28</b> ..... Maior brilho e refinador de grão	
	<b>RUBI F 2000 MU</b> ..... Montagem <b>RUBI F 2000 A</b> ..... Manutenção <b>RUBI F 2000 B</b> ..... Manutenção	
<b>3. Cobre Ácido</b>	<b>BAND NÍQUEL 456</b> processo com baixo consumo, alto brilho <b>BAND NÍQUEL 456 A</b> ..... Abrilhantador <b>BAND NÍQUEL 456 N</b> ..... Nivelador <b>MOLHADOR 456</b> ..... Molhador <b>BAND NÍQUEL 456 BOOSTER</b> ..... Aditivo para baixa densidade <b>BAND TS</b> ..... Purificador	
<b>4. Níquel</b>	<b>BANCROM 220</b> ..... Catalizador líquido (A e B) <b>BANCROM LIQUIDO</b> ..... Supressor de alto rendimento <b>BAND CLEAN PB</b> ..... Limpador de anodo <b>BAND PLASVEGAS REDUCER</b> ..... Redutor cromo hexa na lavagem <b>BAND RINSE AID</b> ..... Auxílio a secagem das peças	
<b>5. Cromo</b>	<b>BAND STRIP 8000</b> ..... Desplacante eletrolítico para gancheiras <b>BAND STRIP 2000</b> ..... Desplacante sem cianeto para ferro <b>BAND STRIP 4000</b> ..... Desplacante sem cianeto para Zamak <b>BAND STRIP Cobre Latão</b> ..... Desplacante níquel sobre latão <b>BAND STRIP RJ 23</b> ..... Desplacante cobre sobre Zamak ou Latão <b>BAND STRIP FERRO</b> ..... Desplacante para ferro com cianeto	
<b>6. Desplacantes</b>		

CÓDIGO	ELABORADO	APROVADO	FOLHA	DATA	REVISÃO
DEC001	HGD	MCP	01/01	31/05/16	01